

Lynx屏蔽式机器接口模块 ID7-M-SEQ、OR2-M、IA1-M-V和OA1-M-V


安装指南




ID7-M-SEQ、OR2-M、IA1-M-V和OA1-M-V模块包含将注塑机连接到RJG eDART®系统所需的全部输入 与输出接口。这些模块拥有屏蔽金属壳体与线缆。本设计可方便地进行安装与故障排查。此外,这些模 块在电气噪声环境中具有更强的抗干扰能力,支持DIN导轨安装并且带有易于辨识的LED状态灯。

技术规格		
所有模块	最高温度(操作温度) 140 华氏度(60 摄氏度)	
ID7-M-SEQ 7 个序列输入	最大输入电压为36伏直流电、最低触发 电压为18伏直流电	
	电气隔离输入	
IA1-M-V 1 个模拟输入	0-10伏直流电	
	精度±1%	
	电气隔离输入	
OR2-M 2 个继电器输出	触点额定值1安30伏直流电	
	熔断式干触点	
OA1-M-V 1 个模拟输出	0-10伏直流电	
	精度±1%	
	电气隔离输出	

表1: 技术规格








图1: Lynx机器接口模块




备注: 确保这些模块以及任何连接线缆避开供料管、料斗等静电源。

硬件安装

第一步: 安装模块

使用附带的DIN导轨将模块安装在注塑机机架等固体表面上。所需空隙可参见下方图纸。



建议模块面板上方净高度为6英寸(152.4毫米)

第二步:将机器序列信号连接到ID7-M-SEQ模块上

一般来说,这些信号可从机器输出卡获取。ID7-M-SEQ上的输入是完全隔离的。

输入类型	功能	前	色
24伏为开,0伏为关	注射前进	蓝色	
24伏为开,0伏为关	第一阶段	粉色	
24伏为开,0伏为关	螺杆储料	红色	
24伏为开,0伏为关	锁模	棕色	
24伏为开,0伏为关	开模	黄色	
24伏为开,0伏为关	手动	白色	
24伏为开,0伏为关	往复定位	绿色	
直流共用	输入共用	灰色	
最大输入电压为36伏□最小触发电压为18伏			

第三步:如可用 - 将注射压力信号连接到IA1-M-V模块上

IA1-M-V是一个隔离的模拟输入模块。一般来说□可用此模块从电动注塑机中获取注射压力信号。(如使用电动注塑机,应通过硬接线的方式将模块直接连接到机器上)。

输入类型	功能	颜色	Ξ.
0-10伏直流电	信号+	蓝色	
0伏直流共用	信号 -	白色	
无连接	不可用	棕色	
无连接	不可用	黑色	

第四步(第一部分):对于速度到压力切换、注射启动或零件分选将OR2-M模块连接到机器上进行速度到压力切换和注射启动操作。这些信号可传输给机器输入卡。每条信号线均配有两组干触点。进行零件分选时,将OR2-M模块连接到分选设备上。如需使用附带的Quencharcs,请参见下方备注。

继电器	信号	颜	色
CR1	正常打开	棕色	
CR1	共用	黑色	
CR1	正常关闭	蓝色	
CR2	正常打开	棕色	
CR2	共用	黑色	
CR2	正常关闭	蓝色	
触点额定值1安30伏直流电			

Quencharcs使用说明

建议附带的Quencharcs与干触点配合使用。 Quencharcs可延长继电器的使用寿命并降低电磁干扰。首选方法为连接负载两端(见图1)。而另一种方法是将连接线缆引线以将其置于触点之间。





第四步(第二部分):可在进行速度到压力切换时选用当需要0-10伏输入时□使用OA1-M-V模块。提供了一个模拟输出。

输出类型	功能	颜色	<u>5</u>
0-10伏直流电	信号+	棕色	
0伏直流共用	信号 -	黑色	
无连接	不可用	蓝色	
无连接	不可用	白色	



第五步:连接模块与eDART®

ID7-M-SEQ配有Lynx连接器□可使用Lynx线缆 (CE-LX-XM) 与eDART®连接。

如需了解订购信息,请参见下表。

零件编号		
模块	线缆 - 3 米长	
ID7-M-SEQ	C-ID7-M-3M	
IA1-M-V	C-IA1-M-3M	
OR2-M	C-OR2-M-3M	
OA1-M-V	C-OA1-M-3M	

如需了解更多信息,请致电231-947-3111(分机 170)联系RJG客户服务团队或访问我们的网站https://www.rjginc.com/edart/hardware下载内容详细的手册。